

# 建設業死亡災害発生状況(平成21年12月31日現在)

平成21年1月～12月31日 発生分 22件

項目 番号	発生年月日 署名	業種 規模	発注者	事故の型 (起因物)	職種・性別 年齢
1	21.2.13 (但馬)	木造家屋建築工事業 (30名)	民間	墜落・転落 (建築物・構築物)	解体工 男・60歳
	発生 状況	木造建築物の解体工事現場において、2階外壁撤去作業中、軒桁が壁つなぎの上に落ちていたため、被災者は軒桁を撤去しようとし高さ約3mの位置にある庇の辺りから軒桁ワイヤロープをかけようとしたところ墜落した。			
2	21.2.20 (加古川)	鉄道軌道建設工事業 (22名)	民間	交通事故その他 (鉄道車両)	作業員・技能者 男 74歳
	発生 状況	JR西日本線路内で、PC枕木の積込作業を行っていたところ、電車接近の合図があったため、作業を一時中断して待避していたが、電車が通過する際、触車した。			
3	21.2.26 (西脇)	その他の建築工事業 (7名)	民間	墜落・転落 (階段、棧橋)	大工 男 61歳
	発生 状況	木造2階建て住宅の間仕切り変更などの内装工事において、被災者が、壁化粧版(石膏ボード、90cm×180cm、1枚約10kg)2枚を持って住宅内部の階段(高低差2.8m、勾配52度、踏み面22cm、蹴上げ23.5cm)を昇っている途中、階段半ばあたりから転落、1階踊場の対面する壁に後頭部を激突した。			
4	21.3.5 (姫路)	その他の建設業 (3名)	民間	転倒 (高所作業車)	塗装工 男 52歳
	発生 状況	ジェットコースターの線路の橋脚(支柱)の塗装を行っていた。被災者2人は高所作業車を用いて、作業を行っていたところ、高所作業車がバランスを崩して高所作業車上で作業をしていた2人とともに転倒した。			
5	21.3.5 (姫路)	その他の建設業 (3名)	民間	転倒 (高所作業車)	塗装工 男 46歳
	発生 状況	同上			
6	21.3.21 (淡路)	鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業 (11名)	民間	激突され (その他の建設用機械)	貨物自動車運転者 男・63歳
	発生 状況	鉄骨造の個人住宅を解体する現場で、建物の解体を終え、廃材の仕分、収集等を行っていた際、敷地境界を越えた廃材を敷地内に移動させようと油圧ショベル(アタッチメント:カッター)を後退させたところ、油圧ショベルの後方にいた被災者と接触して油圧ショベルの履帯に左足を踏まれた。			
7	21.4.6 (伊丹)	その他の建築工事業 (3名)	地方公	墜落・転落 (トラック)	解体工 男・59歳
	発生 状況	既存の住宅の内装解体作業中、被災者が2トントラックの荷台上に配置され、ベランダから解体した襖等の建具を手渡された際、同荷台より墜落した。			
8	21.5.16 (神戸西)	砂防工事業 (10名)	国	墜落・転落 (足場)	土工 男・55歳
	発生 状況	堰堤補強工事において、堰堤のコンクリートの一部を3人で研り作業中、左岸側の被災者が張出し足場(通称、キャットウォーク)上を右岸側へ歩いて移動して行ったのを同僚が確認し、その後、作業場に戻ってくるのが遅いので、同僚がもう1人の作業員と一緒に被災者の歩いて行った方向に探しにいったところ、張出し足場右岸側端部の直下付近(約12m下)に被災者が倒れているのを発見した。			
9	21.6.6 (姫路)	その他の建築工事業 (10名)	民間	墜落・転落 (屋根、はり、もや、けた、合掌)	とび工 男・21歳
	発生 状況	工場屋根雨漏り補修工事において、屋根樋補修が終わり歩み板・親綱の撤去作業で歩み板を運搬していたところ、スレート屋根を踏み抜き高さ12メートルから墜落した。			
10	21.6.17 (淡路)	木造家屋建築工事業 (1名)	民間	墜落・転落 (足場)	大工 男・44歳
	発生 状況	家屋建築工事において、軒裏の下地取り付け作業中、高さ約8mの足場(くさび緊結式足場)から墜落したもの。墜落時に作業していたと思われる足場には、高さ95cmの手すりが設置されていたが、中さんは設置されていなかった。			

項目 番号	発生年月日 署名	業種 規模	発注者	事故の型 (起因物)	職種・性別 年齢
11	21.7.2 (相生)	その他 (45名)	民間	墜落・転落 (建築物、構築物)	解体工 男・65歳
	発生 状況	生コンクリート工場解体現場において、解体中のベルトコンベヤーから約19メートル下に墜落した。			
12	21.8.5 (西宮)	その他の建築工事業 (5名)	民間	感電 (送配電線等)	とび工 男・40歳
	発生 状況	野球場の防球ネットの張替え工事を行っていた被災者が、防球ネットを取り付ける支柱へ登ったところ、隣接する高圧線(6600ボルト)に接触し、感電したものの。なお、被災者は安全帯を使用していたため支柱から墜落していないもの。また絶縁用保護具については着用していなかったもの。			
13	21.8.9 (相生)	道路建設工事業 (8名)	公団	その他 (異常環境等)	技術者 男・40歳
	発生 状況	台風の接近に伴い、掘削した地山の監視のため現場事務所に3人で当直勤務をしていた。事務所前の川が増水し事務所が冠水したため国道にある道の駅に避難しようとしたところ、冠水した県道、川付近で被災者が運転する軽トラックのエンジンが止まり、冠水した県道で立ち往生し軽トラックごと川に流された。翌日被災者は流された位置から500メートル離れた田園の中で発見された。			
14	21.9.5 (尼崎)	電気通信工事業 (51名)	民間	飛来・落下 (玉掛用具)	溶接工 男・62歳
	発生 状況	被災者を含む3名で自社倉庫に設置している天井クレーン(重量約4t)を移動式クレーン(60t)を使用して移設する作業を行っていたところ、玉掛け用ワイヤロープが切断したため、吊っていた天井クレーンが落下し、高所作業車の作業床に搭乗していた被災者に当たり、被災者が作業床とともに2階床に転落し、さらに1階コンクリート上に転落した。			
15	21.9.12 (西宮)	機械器具設置工事業 (3名)	民間	墜落・転落 (開口部)	解体工 男・57歳
	発生 状況	工場建屋内に設置されている大豆用サイロの解体作業中に、被災者はサイロ上面作業床に発塵防止のための散水用に設けられていた開口部(縦80センチメートル、横85センチメートル)から、約7メートル下のコンクリート床に墜落した。			
16	21.9.25 (姫路)	その他の建築工事業 (2名)	民間	崩壊・倒壊 (屋根、はり、もや、けた、合掌)	作業員・技能者 男・44歳
	発生 状況	被災者含む2名で高さ5.5mのテントを解体するため、一人が柱脚部をガス溶断し、被災者がフォークリフトのパレット上に乗り上昇しテント頂部のボルト結合部分を外していたところ、テントが自立出来ずに被災者を巻き込み倒壊、被災者はパレット上から墜落し、倒壊したテントと地面の間に挟まれ、搬送先の病院で死亡した。			
17	21.10.19 (姫路)	その他の土木工事業 (43名)		火災 (その他の起因物)	土工 男・69歳
	発生 状況	事務所兼寄宿舎(木造2階建)において、2階の被災者が使用していた寝室から出火し、同室を中心に部分焼失後、消防により消火された。消火後、同室内にて、被災者と思われる遺体が発見された。			
18	21.10.21 (但馬)	その他の土木工事業 (3名)	地方公	墜落・転落 (地山・岩石)	土工 男・66歳
	発生 状況	伐木作業を行うため、作業場所に向かって法面上部の山中を移動中、法肩部から19.1m下の道路に墜落した。			
19	21.11.13 (神戸西)	電気通信工事業 (25名)		激突され (移動式クレーン)	移動式クレーン運転者 男・48歳
	発生 状況	伐採した木を車両積載形トラッククレーンで荷台に積込作業を行っていたところ、同クレーンを運転操作していた被災者が、根株と荷台に挟まれ、死亡した。			
20	21.11.28 (神戸東)	その他の建築工事業 (8名)	地方公	墜落・転落 (足場)	とび工 男・22歳
	発生 状況	被災者が同僚とともに橋の塗装作業のための吊り足場を組立作業中、足場材を吊っていたチェーンが外れ、吊りチェーンと共に約15m下の海上に墜落した。			
21	21.12.17 (加古川)	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (7名)	民間	交通事故(道路) (乗用車、バス、バイク)	建設業 男・30歳
	発生 状況	工事に伴う道路掘削作業に従事していたところ、乗用車が通行規制内に侵入し、被災者2名をはね、うち1名が死亡、1名が重傷を負った。			
22	21.12.26 (神戸西)	その他の土木工事業 (17名)	民間	墜落・転落 (整地・運搬・積込用機械)	その他の作業員 男・45歳
	発生 状況	ドラグショベルに上り清掃作業を行ったあと、降りようとして足を滑らせ墜落した。その後、入院加療中であつたが死亡した。			